



Samling mellem RS / RB-bjælker (dornsamling)

NOTE:

Samlingen kan ikke vridningsindspænde RB-bjælken.

cnsinie 24.03.21 Kl: 15.45 D3-104.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Akacievej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 8888 8200

Kt.
bg
Ki.

Pl.
Ok.

Dato 01.11.14
Rev. Udg.

Sag

Standardsamling
RS / RB (dornsamling)

Sag nr.

Tegn. nr. **D3.104**